



# BODY 1K P962 ISOLATOR

- VOC kompatibilní
- Jednosložkový systém
- Nová generace základu na kovové i dřevěné povrchy
- Rycleschnoucí

## Základní technický list



Suché na dotek – 1h / 23°C

### Podklad :

- Na jakýkoliv natřený podklad

### Příprava / čištění podkladu:



- Očistěte povrch pomocí měkkého hadříku a HB BODY ANTISIL 770 nebo HB BODY ANTISIL FAST 771

- Obruste podklad pomocí P400 v případě mokrého broušení nebo
- Pomocí P180 v případě že budeme nanášet barvu na kov



- Vždy noste ochranné pomůcky. Obličejový štít s dobrou ventilací.

## Aplikace:

⇒ Aplikujte 1 slaboukku (10-20mikronů) vrstvu. Ujistěte se že nástřík je jednotný po celém aplikovaném povrchu. V případě potřeby lze aplikovat další vrstvu za 10-15min.




1K P962 je připraven k použití.



Přetíratelný:

- HB BODY základy, plniči
- HB BODY laky, metalízy
- HB BODY AUTOEMAIL 2K ACRYLIC PAINT



Připraven k nástříku:  
25-30 s - Cup 4 @23°C -  
DIN 53211



Skladujte na chladném místě



Neřed'te!




Vždy používejte ochranné pomůcky



HVLP stříkací pistole 1.4m-1.8 mm  
0.7 bar tlaku.  
1 vrstva = 10-20 micron  
(doporučeno)



Řiďte se instrukcí obsažených v tomto listu. ®



Cca 10-15 minut mezi vrstvy (v případě že je potřeba druhá vrstva)



Suché na dotek –  
1 h /23 °C



BODY 1K P962 ISOLATOR NESMÍ BÝT BROUŠEN PŘED POUŽITÍM VRCHNÍHO NÁTĚRU

<b>Bod vzplanutí:</b>	15 °C/ 59 °F
<b>Specifická hmotnost:</b>	1.18cm <sup>3</sup>
<b>Obsah pevných částic:</b>	50 % hmotnosti
VOC (2001/42/EC)	2004/42/HIB(c)(540)535
<b>Teoretická vydatnost:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Čištění pomůcek:</b>	Po použití očistěte pomocí BODY 769 GUN WASH CLEANER,

**Poznámky:**

- Neaplikujte při teplotách pod 5°C
- Skladujte na chladném místě a spotřebujte do 12 měsíců pro nejlepší výsledky. Garantovaná doba trvanlivosti je 24měsíců v neotevřených originálních obalech.
- Očistěte veškeré pomůcky rozpouštědlem na lihové bázi. Např. HB BODY 796 Gun Wash Cleaner, aby jste zabránily zůstání zbytků barvy v pistoli.
- Dobře promíchejte a vždy použijte papírové sítko. **POZOR NANÁŠEJTE VŽDY POUZE SLABOU VRSTVU!** Vždy kontrolujte vzduchové potrubí na případné úniky oleje a ostatních látek z kompresoru.

Vydání 1/2012, červen 2012.

